JEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-124374

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)4月24日

E 04 G 15/02

6963-2E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

60発明の名称

開口枠付のコンクリート板の製法およびそれに用いる型枠

②特 願 平2-244800

②出 願 平2(1990)9月14日

@発明者 松 並

成 愛知県小牧市大字北外山字哥津3600 東海ゴム工業株式会

社内

勿出 願 人 東海ゴム株式会社

愛知県小牧市大字北外山字哥津3600

個代 理 人 弁理士 西藤 征彦

明 和 書

1. 発明の名称

閉口枠付のコンクリート板の製法およびそれに用いる型枠

2. 特許請求の範囲

- (1) 金属製開口枠の周壁に当接する部分に層状 弾性材を取り付けた型枠を準備し、この型枠に当 接するように金属製開口枠を配設し、その状態で コンクリート材料の注型・硬化により開口枠付の コンクリート板を製造することを特徴とする開口 枠付のコンクリート板の製法。
- (2) 型枠の周面に層状弾性体を介して金属製開口枠が配設され、型枠の開口側端部に硬質柱状弾性材が移動自在に取り付けられている請求項(1)記載の開口枠付のコンクリート板の製法。
- (3) 閉口枠固定用の型枠において、金属製閉口枠の同壁に当接する部分に層状弾性材を取り付けたことを特徴とする閉口枠固定用の型枠。
- (4) 型枠の周面に層状弾性体を介して金属製開口枠が配設され、型枠の開口倒端部に硬質柱状弾

性材が移動自在に取り付けられている請求項(3)記 載の型枠。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、窓枠またはドア枠等の金属製サツシが一体的に形成された開口枠付のコンクリート板の製法およびそれに用いる型枠に関するものである。

〔従来の技術〕

近年、建物等の建設に際して、第5 図および第6 図 (第5 図の部分拡大断面図) に示すように、 窓枠およびドア枠等のアルミサツシ6 が一体的に 取り付けられた開口枠付のプレキャストコンクリ ート (PC板) 2 が汎用されている。

そして、上記アルミサツシ付PC板2は、一般につぎのようにして製造される。すなわち、第4 図に示すように、銅製型枠3を設置し、この鋼製型枠3の周面に当接するようアルミサツシ6を配設する。つぎに、アルミサツシ6の他の周壁面に当接するように銅製の枠件4を配設し、さらに上 記型枠3とアルミサンシ6の双方に当接するよう 開口枠内にアルミサンシ位置決め用平銅5を配設 する。そして、上記のように構成された型枠内(斜線部A)にセメントモルタルを注入し養生する ことによりアルミサツシ付PC板2が製造される 。図において、矢印X方向がアルミサツシ製窓枠 の開口部となり、6 a および6 b は閉口部におけるアルミサツシ6の突起部分である。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記アルミサツシ付PC板2の 製造において、例えば型枠3に当接するようアル ミサツシ6を配設する際、またはアルミサツシ6 に当接するようアルミサツシ位置決め用平綱5を 配設する際、アルミサツシ6の表面を傷付けたり 破損してしまう場合がある。また、上記型枠3と アルミサツシ6との間に隙間が形成され、この隙間から開口部に注入されたセメントモルタルが漏れ、その結果、アルミサツシ6表面にセメントモルタルによる汚れ等が付着するという問題も生じる。

設し、その状態でコンクリート材料を注型・硬化して開口枠付のコンクリート板を製造するものである。このため、上記型枠に当接するよう金属製開口枠を配設するに際して、型枠の金属製開口枠を配設して、型枠の金属製開口枠を傷付けることもない。また、型枠に当接するよう金属製開口枠を配設した際に形成される隙間からのコンクリート材料の漏洩も防止することができる。

つぎに、本発明を実施例にもとづいて詳しく説 明する。

(実施例)

第1図は、本発明の一実施例の型枠を示している。図において、10は鋼製の型枠であり、金属製サッシ(例えばアルミサッシ)6との間に層状弾性体14(弾性材b)が配設されている。そして、上記型枠10の層状弾性体14の配設された同じ周面および金属製サッシ6の端部に当接するよう金属製サッシ位置決め用の硬質ゴム製の硬質性状弾性材15(弾性材a)が配設されている。

本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、金属製サツシを傷つけることなく、しかも型 枠内に注入されたコンクリート材料の漏れを防止 することのできる閉口枠付のコンクリート板の製 法およびそれに用いる型枠の提供をその目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するため、本発明は、金属製 開口枠の周壁に当接する部分に層状弾性材を取り 付けた型枠を準備し、この型枠の開口内に金属製 開口枠を配設し、その状態でコンクリート材料の 注型・硬化により開口枠付のコンクリート板の製法を第1の 要する開口枠付のコンクリート板の製法を第1の 要する開口枠の固定用の型枠において、金属製 関口枠の周壁に当接する部分に層状弾性材を取り 付けた開口枠固定用の型枠を第2の要旨とする。

〔作用〕

すなわち、本発明は、金属製開口枠の周壁に当接する部分に層状弾性材を取り付けた型枠を準備し、この型枠に当接するように金属製開口枠を配

4 は枠体であり、金属製サツシ6 の他端部に当接 するよう配設されている。 図において、矢印B方 向が開口部となる。そして、上記2種類の弾性材 (弾性材a, b) のうち、弾性材aは金属製サツ シ6の位置決めを目的とするものであるため、硬 度70~90°のものを用いるのが好ましい。ま た、弾性材 b は金属製サツシ6と型枠10の間の クツションおよびシール材としての役割を有する ため硬度の低いもの、例えば硬度が約40°のも のを用いるのが好ましい。そして、特に、上記両 ゴム製弾性材材料としては、コンクリート板の打 設条件に耐えうるものが用いられ、例えば、耐ア ルカリ性、またコンクリートモルタルの蒸気養生 , オートクレーブ養生での高温雰囲気下(80~ 100℃)における耐熱性等の観点から好適には アクリロニトリルーブタジエンゴム(NBR)等 があげられる。

本発明の閉口枠付のコンクリート板の製造は、 上記型枠を用いて例えばつぎのようにして行われ る。すなわち、第1図に示すように、型枠10を 準備し、この型枠10と金属製サッシ6の端面の当接する部分にシール材としての層状弾性材14を配設する。つぎに、金属製サッシ6を配設し、この金属製サッシ6の他端面と当接するよう枠体4を配設する。そして、最後に型枠10および(条製サッシ6の双方に当接するよう開口ののでで製造する。このようにといってを注入して、養生することにより金属製サッシである。

第2図は本発明の型枠の他の実施例を示している。この例は、第1図における硬質柱状弾性材15を進退自在にしたものである。図において、20は型枠10の一面に穿設された長孔である。上記型枠10の金属製サツシ配設側面には、一体成形により作製された平銅16付弾性材14が取り付けられている。上記平銅16には、型枠10に穿設された長孔20と同じ大きさの長孔21が穿設されている。上記両長孔20、21に対面した

状態で、平銅17付金属製サツシ位置決め用の硬質柱状弾性材18が位置決めされ、その平銅17面を平銅16と当接させてナット付ボルト19で型枠10に取り付けられている。この型枠では、金属製サツシ位置決め用の硬質柱状弾性材18を、ボルト19を緩めて自由に移動させ、その移動位置に位置決めできる。したがつて、上記硬質柱状弾性材18の移動自在により、第3図に示するうに、金属製サツシ6の配置の移動に対応できるようになる。

(発明の効果)

以上のように、本発明は、金属製開口枠の周壁に当接する部分に層状弾性材を取り付けた開口枠間定用の型枠を準備し、この型枠に当接するよう金属製開口枠を配設し、その状態でコンクリート板材料を注型・硬化して開口枠付のコンクリート板を製造する。したがつて、上記型枠に当接するように金属製開口枠を配設するに際して、型枠の金属製開口枠に当接する部分に層状弾性材が取り付けられており、金属製開口枠を傷付けたり破損さ


せたりすることがない。また、型枠内に金属製開口枠を配設する際に形成される隙間からのコンクリート材料の漏洩も生じず、金属製開口枠表面の 汚れの付着を防止することもできる。


4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の型枠の一実施例を示す断面図、第2図はその型枠の他の実施例を示す要部断面図、第3図はその要部の実施態様を示す断面図、第4図は従来の型枠を示す断面図、第5図はアルミサッシ付PC板の斜視図、第6図は第5図の丸Bで囲まれた部分の拡大断面図である。


4 …枠体 6 …金属製サツシ 10 …型枠 14 …層状弾性材 15 …硬質柱状弾性材


特許出職人 東海ゴム工業株式会社 代理人 弁理士 西 麝 征 彦











PAT-NO:

JP404124374A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04124374 A

TITLE:

METHOD OF MANUFACTURING CONCRETE

BOARD WITH OPENING

FRAME AND FORM USED THEREFOR

PUBN-DATE:

April 24, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MATSUNAMI, SHIGERU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOKAI RUBBER IND LTD

N/A

APPL-NO: JP02244800

APPL-DATE: September 14, 1990

INT-CL (IPC): E04G015/02

US-CL-CURRENT: 249/39

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent damage to a metal sash and leakage of concrete materials injected into a form by providing a sealing laminar elastic

material and a sash

positioning hard column elastic material to a part to bring the metal sash into

contact with the form.

CONSTITUTION: A laminar elastic material 14 as a sealing material is

provided to a part to bring a form 10 into contact with the end of a metal sash

6, and then, the sash 6 is placed to provide a frame body 4 to bring into

contact with the other end of the sash 6. In addition, a sash positioning hard

column elastic material 15 is provided to a B side of an opening section so

that it contacts both of the form 10 and sash 6. Cement mortar is injected to

the inside C of the form and is aged to manufacture a concrete board with an

opening frame. According to the constitution, the damage and breakage of a

metal opening frame is prevented, and satins on the surface thereof caused by

concrete leakage can be prevented.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.